

Plomberie Chauffage

ihadadene.com

Rouiba Alger

Ihadadene.com est spécialisé dans la vente au comptoir direct aux consommateurs, de produits de chauffage, plomberie, accessoires sanitaires, quincaillerie générale, Outillage, électricité, produits d'entretien

Installé depuis 1995 au coopératives immobilières les orangers à côté du nouveau stade de Rouiba.

Notre clientèle nous fait confiance grâce à notre sérieux et à une vaste expérience, acquise au cours des années.

Nous vous proposons un grand choix de produits, mais également des conseils pour assurer au mieux vos divers travaux.

Acheter en toute confiance
"qualité prix garantie"

Contact

 [0550 08 11 52](tel:0550081152)

contactihad@gmail.com

www.ihadadene.com

Horaires d'Ouvertures

Samedi-jeudi: 08h00 - 20h00

Coopérative immobilière les orangers
Route du nouveau stade Rouiba Alger

[Itinéraire](#)



CODE PANNE CHAUDIERE FACOFRI



E0 : Absence de communication chrono thermostat ECHOCRONO

Solution : Vérifier la ligne de transmission remplacer l'ECHOCRONO

E1 : Absence allumage (blocage de la chaudière)

Solution : Vérifier la présence du gaz et la pression

Vérifier l'électrode allumage

Vérifier le câble électrique et l'allumeur

E2/15 : Anomalie pressostat fumée (blocage chaudière)

Solution : Contrôle du tirage de la cheminée conduit fumée

Contrôle le fonctionnement du ventilateur ventouse

E3 : Anomalie de la sonde température installation chauffage (blocage de la chaudière)

Solution : Vérifier ou remplacer le capteur chauffage

E4 : Anomalie de la sonde température sanitaire installation eau chaude sanitaire (Distribution sanitaire en mode provisoire)

Solution : Vérifier ou remplacer le capteur Sanitaire

E5 : Anomalie du modulateur (blocage de la chaudière)

Solution : Vérifier le branchement électrique du modulateur.

Remplacer la vanne gaz

E6 : Relevé de température élevée sonde chauffage (Chaudière en veille Distribution eau chaude Sanitaire normale)

Solution : Attendre le déblocage automatique.

Contrôler la pression de l'installation

E7 : Panne pressostat fumée (blocage de la chaudière)

Solution : Contrôler la connexion ou remplacer le pressostat de fumée

E8 : Pression d'eau du circuit chauffage trop basse (blocage de la chaudière)

Solution : Contrôle de la pression du circuit chauffage

E9 : Température du circuit chauffage trop élevée (blocage de la chaudière)

Solution : Effectuer le degasage purge du circuit

Contrôle de la pression et la circulation du circuit chauffage

Contrôle régulation combustion

E10 : Pression d'eau du circuit chauffage trop élevée > 2.7 bars (blocage de la chaudière)

Solution : Vérifier le fonctionnement du circulateur pompe

E12 : Réinitialisation de commande à distance épuisées (blocage de la chaudière)

Solution : Réinitialiser le système, déconnecter l'alimentation

E13 : Erreur EEPROM (blocage de la chaudière)

Solution : Réinitialiser le système, déconnecter l'alimentation

Remplacer la carte

E23 : Anomalie sonde extérieur (Reprise du fonctionnement sans sonde extérieur)

Solution : Contrôler positionnement sonde extérieure

Remplacer la sonde extérieure

E25 : Température eau circuit chauffage trop basse, risque de congélation (Blocage chaudière)

Solution : Attendre le dégivrage et le déblocage automatique

E26 : Anomalie carte électrovane (Blocage chaudière)

Solution : Remplacer la carte électrovane

E28 : Sonde chauffe eau endommagée (Blocage chaudière)

Solution : Remplacer la sonde

E99 : Erreur de configuration des paramètres (Blocage chaudière)

Solution : Vérifier la configuration des paramètres (par un professionnel)

Besoin d'un réparateur

[0550 08 11 52](tel:0550081152)

[Telecharger l'Application ihadadene](#)

